

零北新地

新型コロナウイルス感染症への対応

【共用部】

- ・ 11F 24 時間換気扇動作中× 2
- ・ 10F 24 時間換気扇動作中× 2
- ・ 9F 24 時間換気扇動作中× 2
- ・ 8F 24 時間換気扇動作中× 2
- ・ 7F 24 時間換気扇動作中× 2
- ・ 6F 24 時間換気扇動作中× 2
- ・ 5F 24 時間換気扇動作中× 2
- ・ 4F 24 時間換気扇動作中× 2
- ・ 3F 24 時間換気扇動作中× 2
- ・ 2F 24 時間換気扇動作中× 2
- ・ 1F 外部に面しており吸気と換気が常に機能している為、換気扇は設置しておりません。
- ・ B1 24 時間換気扇動作中× 2
- ・ B2 24 時間換気扇動作中× 2

【エレベーター× 3 基】

- ・ 24 時間換気扇動作中

【アルコール/ 次亜塩素酸水にて除菌洗浄】 ※毎日

- ・ エレベーター内ステンレススイッチパネル/壁面× 3基
- ・ 各階共用部側エレベーターステンレススイッチパネル
- ・ 各階共用部壁面
- ・ 各階ステンレス柱等

【次亜塩素酸ナトリウムにて除菌洗浄】 ※毎日

- ・ 各階共用部床面
- ・ エレベーター内床面× 3 基